



Référence: fch / Japon
Zurich, le 24 juin 2011

24.06.2011 | 1200 Séisme au Japon

Situation et mesures à la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi:

Les réacteurs 1 à 4 sont toujours instables. L'opérateur doute que leur situation se stabilise d'ici à la fin de l'année. Les autorités japonaises sont d'avis que le risque de voir se produire de nouvelles fuites massives de radioactivité est faible.

Les ouvriers sont entrés dans le bloc 2 de la centrale nucléaire. Il n'en est résulté aucune augmentation du débit de dose ambiant dans l'environnement.

Il reste à pomper d'importants volumes d'eau contaminée. Des mesures sont prises en prévision de la hausse des niveaux d'eau due à la saison des pluies qui débute en ce moment à Fukushima. Les travaux se poursuivent dans tous les réacteurs.

Mesures:

Zones d'évacuation

Le rayon de 20 km autour du site et, en particulier, les zones affectées du nord-ouest, jusqu'à une distance de 40 km, demeurent interdits d'accès. Il est recommandé à la population habitant dans un périmètre de 30 km autour de la centrale d'abandonner les lieux. Des mesures de précautions particulières voire d'évacuation sont également recommandées par les autorités dans d'autres régions proches de ce périmètre de sécurité.

Un programme de mesure de grande envergure est actuellement en cours dans un rayon de 100 km autour de Fukushima.

Denrées alimentaires:

La vente de certaines denrées alimentaires (p. ex. légumes, poisson, lait cru) est toujours restreinte dans certaines régions des préfectures de Fukushima et d'Ibaraki. Des restrictions concernant la consommation de la chair des poissons d'eau douce et de thé sont maintenant également en vigueur dans ces régions.

Valeurs mesurées et généralités:

La CENAL ne prévoit toujours pas de conséquences radiologiques pour la Suisse.

La CENAL continue de suivre l'évolution de la situation. A moins d'un changement de la situation, la prochaine mise à jour du site web se fera le 1er juillet 2011.