



Information aux médias

10.07.08

Rejet accidentel d'effluents radioactifs à Tricastin, France – Update du 10 juillet 13:30 heures

Dans la nuit du mardi 8 juillet un déversement accidentel dans l'environnement d'une solution uranifère a eu lieu sur site de l'entreprise SOCATRI à Tricastin (F).

Résultats de mesures

La teneur d'uranium des rivières Flüssen Gaffière et Lauzon montrent une diminution rapide. Hier les valeurs mesurées correspondaient de nouveau à la valeur guide de l'OMS pour les eaux destinées à la consommation humaine (15microg/l).

Dans les eaux souterraines, dans des forages privés et dans les eaux des étangs Trop Long, Baltraces et Girardes ne montrent jusque-là pas d'augmentation de la teneur uranium.

Programme de mesures

Un plan de mesures et de surveillance a été mis en place par SOCATRI. Des prélèvements de sédiments dans les rivières Gaffière et Lauzon seront réalisés pour mesurer un possible dépôt d'uranium. L'autorité de surveillance ASN a demandé à l'IRSN de procéder à des mesures indépendantes de l'exploitant et de surveiller en plus l'activité de la nappe phréatique. L'IRSN procède à des mesures de surveillance de différents compartiments de l'environnement (eaux de surface et de nappe, végétaux aquatiques, poissons, sédiments et cultures irrigués). Les résultats seront communiqués sur le site de l'IRSN www.irsn.org. A ce moment, il n'y a pas encore de résultats disponibles.

Mesures de protection

Selon information directe téléphonique avec les autorités de la préfecture du Vaucluse, toutes les mesures préventives de protection restent en vigueur. L'IRSN conseille à son tour de maintenir les mesures de protection dans l'attente des résultats de mesures sur les sédiments.

La terre contaminée sur le site de l'entreprise est enlevée.

L'autorité de surveillance ASN réalisera de jeudi 10 juillet à une inspection sur le site afin de déterminer les causes de cet événement.

La CENAL continue à suivre de près la situation en France.

L'accident n'a aucun impact sur la Suisse.

Les touristes dans la zone concernée sont appelés à suivre les mêmes consignes de comportant que la population locale.

Renseignements: Cindy Seiler, Cheffe de la l'information, Centrale nationale d'alarme CENAL, 044 256 95 36, info@naz.ch